

Foto fiksācija



Att.1 - KMI ēkas lieveņu remonts




Att.2 - Katlu mājas jumta ventilācijas šahtas remonts



Att.3 - Gājēju vārtiņu ierīkošana esošā žogā



Att.4 - Ārējo durvju nomaiņa



Att.5 - Garāžas grīdas remonts NPS “Skrudaliena”



Att.6 – Loga nomaiņa NPS “Skrudaliena”